

Besiktningssprotokoll

☒ Godkänd t o m: 2021-11-25

☐ Ombes senast:

Funktionskontroll av ventilationssystem

Fastighetsbeteckning Majorna 122:11		Systembeteckning FF1		Besiktningdatum 2015-12-18	Underskrift <i>Mats Sjödin</i>
Bygg. nr	Benämning kvarter	Ventilationssystem typ F		Sakkunnig Mats Sjödin	
Adress Blåsutgatan 9A Nybyggd lägenhet		Betjäna Bostäder		Företag Energi & Miljöteknik i gbg AB	
Ort Göteborg		Verksamhet	Bes int 6år	Adress Designvägen 3	
Byggår 1947	Ombyggnadsår 2015	Brukartider 0-24	Drifttider 0-24	Post nr 433 35	Ort Mölnlycke
Uppvärmningsform Fjärrvärme		Proj. luftmängd		Tel nr 031-696100	Behörighet K
Byggnadsägare BRF Gyllene Tiden		Adress Blåsutgatan 17 414 56 Göteborg Tel nr			
Driftansvarig BRF Gyllene Tiden		Adress Blåsutgatan 17 414 56 Göteborg Tel nr			

Pos	Kontroll	Anmärkning	Åtg	Pos	Kontroll	Anmärkning	Åtg
1	Dokumentation			5	Styr och regler		
1.1	☐ Ritningar			5.1	☐ Manöver		
1.2	☐ Driftinstruktioner			5.2	☐ Styrning		
1.3	☐ Underhållsinstr.			5.3	☐ Brand		
1.4	☐			5.4	☐ Reglering		
2	Kanalsystem			5.5	☐ Larm		
2.1	☐ Luftintag			5.6	☐ Indikering		
2.2	☐ Aggregatanslutning			5.7	☐ Inställningsvärde		
2.3	☐ Otätheter i kanalsys			5.8	☐ Brukartider		
2.4	☐ Smuts i kanal			5.9	☐ Drifttider		
2.5	☐ Kortslutning			6	Lägenhet / Lokal		
2.6	☐ Uteluft / avluft			6.1	☐ Uteluftsdon		
2.7	☐ Avluftsöppning			6.2	☐ Ersättningsluft		
2.8	☐			6.3	☐ Överluft		
3	Fläktrum			6.4	☐ Tilluftsdon		
3.1s	☐ Åtkomlighet			6.5	☐ Frånluftsdon		
3.2	☐ Belysning			6.6	☐ Spiskåpa		
3.3	☐ Avlopp			6.7	☐ Spisfläkt		
3.4	☐			6.8	☐ Kortslutning till/frånluft		
3.5	☐			6.9	☐		
4	Fläktaggregat			7	Provningar		
4.1s	☐ Ljudvibrationer			7.1	☐ Totalluftsflöden		
4.2	☐ Frontluckor			7.2	☐ Delluftsflöden		
4.3	☐ Filter			7.3	☐ Tilluftstemperatur		
4.4	☐ Fläktar			7.4	☐ nt VVX - % vid t-ute - °C		
4.5	☐ Fläktrum			7.5	☐ Relativ fuktighet		
4.6	☐ Återluft			7.6	☐ Ljudnivå		
4.7	☐ VVX-Funktion			7.7	☐ --		
4.8	☐ Försnitsning			7.8	☐ Avlopp		
4.9	☐ Spjällfunktion			8	Övrigt		
4.10	☐ Frysakt			8.1	☐ Fuktutslag		
4.11s	☐ Dränering			8.2	☐ Övrigt		
4.12	☐			8.3	☐		
4.13	☐			8.4	☐		

Kontrollens omfattning markeras med X

Åtgärd: 1 = Bör åtgärdas 2 = skall åtgärdas

Funktionskontroll Ventilationssystem

Sida 2

Åtgärder

Datum: 2015-12-18

Fastighetsbeteckning: Majorna 122:11

System: Frånluft/ Nybyggd lägenhet

Kod	Anmärkning	Åtgärd
	OVK Besiktning gäller endast den ny byggda lägenheten på blåsutgatan 9A	

Övrigt: